

INFORME AVANCE

PROYECTO:

**RECUPERACIÓN DE SUELOS CON POTENCIAL AGRÍCOLA AGROFORESTAL EN EL
CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI.**

Ejecutor:	GAD Municipal del cantón Bolívar
Cooperantes:	Ministerio de Agricultura y Ganadería
	Beneficiarios

FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de octubre de 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se han recuperado 21,67 hectáreas de predios ubicados en la comunidad Cayalés de la parroquia Los Andes, cantón Bolívar.
- Se han realizado las respectivas socializaciones e inspecciones de trabajo en la comunidad de Cayalés, parroquia Los Andes con el Ing. Willam Paspuel Técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

HORARIO DE TRABAJO: Las actividades se desarrollan de lunes a viernes.

Adjunto: Matriz de seguimiento mensual Tractor Roturador y Fotografías.

Elaborado por:

Ing. Lenin Cadena
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DEL GADMCB



Reescribiendo su Historia..!

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR**
Administración 2019 - 2023

DATOS ROTURADOR		DATOS INTERVENCIÓN																		DATOS DEL OPERADOR				DATOS FINANCIEROS				
MARCA	MODELO	SERIE	GAD O JUNTA DE REGANTES	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COMUNIDAD	COORDENADAS			FECHA	BENEFICIARIO	NÚMERO DE CEDULA	ACTIVIDAD REALIZADA	HECTÁREAS INTERVENIDAS	GALONES DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FIN	NÚMERO DE HORAS LABORADAS	VALOR DEL SERVICIO/HORA (USD)	DAÑOS	COSTO REFERENCIAL DEL DAÑO	OBSERVACIONES	NOMBRE DEL OPERADOR	CONTRAPARTE DEL BENEFICIARIO	VALOR APROXIMADO	CONTRAPARTE GAD O JUNTA DE REGANTES	VALOR APROXIMADO
								X	Y	Z																		
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170446	57912	2944	01/10/2023	Mariana Lucia Duarte	171196882-4	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	0,50	60	5210	5213	3	50,4	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	55,4	Operatividad y mantenimiento	14,319
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170552	58135	2931	01/10/2023	Cástulo Hernández Cumba	040091144-2	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	0,33	60	5213	5215	2	33,6	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	38,6	Operatividad y mantenimiento	9,546
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170552	58135	2931	04/10/2023	Cástulo Hernández Cumba	040091144-2	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	0,83	60	5215	5220	5	84	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	80	Operatividad y mantenimiento	23,865
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170552	58135	2931	05/10/2023	Cástulo Hernández Cumba	040091144-2	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,17	60	5220	5227	7	117,6	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	122,6	Operatividad y mantenimiento	33,411
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170552	58135	2931	06/10/2023	Cástulo Hernández Cumba	040091144-2	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,00	60	5227	5233	6	100,8	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	105,8	Operatividad y mantenimiento	28,638
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170552	58135	2931	07/10/2023	Cástulo Hernández Cumba	040091144-2	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,00	60	5233	5239	6	100,8	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	105,8	Operatividad y mantenimiento	28,638
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170552	58135	2931	08/10/2023	Cástulo Hernández Cumba	040091144-2	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,67	60	5239	5249	10	168	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	173	Operatividad y mantenimiento	47,73
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170552	58135	2931	11/10/2023	Cástulo Hernández Cumba	040091144-2	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	0,67	60	5249	5253	4	67,2	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	72,2	Operatividad y mantenimiento	19,092
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170779	58051	2936	11/10/2023	Plácido Colón Quejal Muñoz	040054560-4	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	0,33	24	5253	5255	2	33,6	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	38,6	Operatividad y mantenimiento	9,546
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170779	58051	2936	12/10/2023	Plácido Colón Quejal Muñoz	040054560-4	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,00	60	5255	5261	6	100,8	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	105,8	Operatividad y mantenimiento	28,638
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170779	58051	2936	13/10/2023	Plácido Colón Quejal Muñoz	040054560-4	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	0,33	24	5261	5263	2	33,6	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	38,6	Operatividad y mantenimiento	9,546
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170484	57987	2941	13/10/2023	Carlos Apolonio Itas Cumba	040069405-5	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	0,67	48	5263	5267	4	67,2	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	72,2	Operatividad y mantenimiento	19,092
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170484	57987	2941	14/10/2023	Carlos Apolonio Itas Cumba	040069405-5	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,00	60	5267	5273	6	100,8	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	105,8	Operatividad y mantenimiento	28,638
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170484	57987	2941	15/10/2023	Carlos Apolonio Itas Cumba	040069405-5	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,17	60	5273	5280	7	117,6	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	122,6	Operatividad y mantenimiento	33,411
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170484	57987	2941	18/10/2023	Carlos Apolonio Itas Cumba	040069405-5	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,00	60	5280	5286	6	100,8	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	105,8	Operatividad y mantenimiento	28,638
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170484	57987	2941	19/10/2023	Carlos Apolonio Itas Cumba	040069405-5	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,00	60	5286	5292	6	100,8	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	105,8	Operatividad y mantenimiento	28,638
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170484	57987	2941	20/10/2023	Carlos Apolonio Itas Cumba	040069405-5	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,00	60	5292	5298	6	100,8	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	105,8	Operatividad y mantenimiento	28,638
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170484	57987	2941	21/10/2023	Carlos Apolonio Itas Cumba	040069405-5	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	0,83	50	5298	5303	5	84	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	80	Operatividad y mantenimiento	23,865
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170070	58101	2947	21/10/2023	Sonnia Marisol Chávez Tarambís	171475402-3	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	0,17	10	5303	5304	1	16,8	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	21,8	Operatividad y mantenimiento	4,773
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170070	58101	2947	22/10/2023	Sonnia Marisol Chávez Tarambís	171475402-3	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,00	60	5304	5310	6	100,8	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	105,8	Operatividad y mantenimiento	28,638
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170070	58101	2947	25/10/2023	Sonnia Marisol Chávez Tarambís	171475402-3	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,00	60	5310	5316	6	100,8	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	105,8	Operatividad y mantenimiento	28,638
KOMATSU	D65 EX16	81152	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170070	58101	2947	26/10/2023	Sonnia Marisol Chávez Tarambís	171475402-3	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,00	60	5316	5322	6	100,8	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	105,8	Operatividad y mantenimiento	28,638
KOMATSU	D65 EX16	81152	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170070	58101	2947	27/10/2023	Sonnia Marisol Chávez Tarambís	171196882-4	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,00	60	5322	5328	6	100,8	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	105,8	Operatividad y mantenimiento	28,638
KOMATSU	D65 EX16	81152	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170070	58101	2947	28/10/2023	Sonnia Marisol Chávez Tarambís	171196882-4	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,00	60	5328	5334	6	100,8	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	105,8	Operatividad y mantenimiento	28,638
KOMATSU	D65 EX16	81152	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170070	58101	2947	29/10/2023	Sonnia Marisol Chávez Tarambís	171196882-4	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,00	60	5334	5340	6	100,8	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	105,8	Operatividad y mantenimiento	28,638
													21,67	1356			130	2184			2309	620,49						

FOTOGRAFÍAS

