



Arq. Alex Salazar B.
Email: alexsabo@hotmail.com
Celular: 0983298341

DISEÑO Y CONSTRUCCION

Bolívar, 02 de Diciembre del 2021

INGENIERO
JULIO TAPIA
JEFE GESTION AMBIENTAL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR


Presente.-

De mi consideración:


Por medio del presente, realizo la entrega del Informe Ambiental para su revisión y aprobación del proyecto denominado: "ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN JOAQUIN", contrato N°: MCO-GADMCB-2021-006, correspondiente a la PLANILLA N°1 DE AVANCE DE OBRA, período de trabajo: desde el 29 de Octubre del 2021 hasta el 30 de Noviembre del 2021.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,


Arq. Alex Salazar B.
CONTRATISTA
RUC: 1718338443001

Arq. Mgs. Alex Salazar B.
RUC: 1718338443001
REG. SENESCYT:
• 1005-15-1363269
• 1027-2021-2312996

Recibido
02/12/2021


OFICIO N° 336 UGAB-GADMCB

BOLÍVAR, 2021-12-07

Ingeniero

Livardo Benalcázar

ALCALDE DEL CANTÓN BOLÍVAR

Presente.-

De mis consideraciones.-

Me dirijo a usted con la finalidad de poner en su conocimiento los resultados obtenidos de la inspección realizada el día de hoy Martes 07 de Diciembre del presente año, a la PTAR de la cabecera Parroquial San Rafael con la finalidad de verificar como se encuentran actualmente.

Conclusiones:

La Planta de Tratamiento actualmente se encuentra inoperativa, ya que la infraestructura civil al no existir mantenimiento ha sufrido un gran deterioro.

Los tanques inhoff están colapsados, no están cumpliendo la función para lo que fueron construidos

No existe ingreso de agua residual para tratamiento, ya que a través del bypass se está desfogando directamente a la quebrada causando una afectación significativa en la calidad de los componentes ambientales, principalmente del recurso hídrico., el cual es utilizado aguas abajo para riego agrícola.

En el área de implantación de la PTAR, se han originado hundimientos considerables, a causa de las fuertes precipitaciones y el taponamiento de la terciaria que encuentra en la parte superior de la planta.

Recomendaciones.

- La Municipalidad debe elaborar las respectiva acta de entrega recepción de la PTAR de San Rafael, para que la EPMAPA Bolívar se encargue de la operación y mantenimiento de la misma, ya que actualmente dentro de su estructura orgánica cuenta con la Unidad de Alcantarillado, también debe contemplar un rubro para la realización de los monitoreos semestrales obligatorios.



Arq. Alex Salazar B.
Email: alexabo@hotmail.com
Celular: 0983298341

DISEÑO Y CONSTRUCCION

Bolívar, 13 de Diciembre del 2021

INGENIERO
JULIO TAPIA
JEFE GESTION AMBIENTAL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

*Rec. f. de
13/12/2021
Julio Tapia*

Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente, realizo la entrega del Informe Ambiental para su revisión y aprobación del proyecto denominado: **“ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN JOAQUIN”**, contrato N°: **MCO-GADMCB-2021-006**, correspondiente a la **PLANILLA N°2 DE LIQUIDACIÓN DE OBRA**, período de trabajo: desde el 01 de Diciembre del 2021 hasta el 12 de Diciembre del 2021.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,


Arq. Alex Salazar B.
CONTRATISTA
RUC: 1718338443001

Arq. Mgs. Alex Salazar B.
RUC: 1718338443001
REG. SENESCYT
• 1005-15-135326
Diseño y Construcción • 1027-2021-2312