

INFORME AVANCE

PROYECTO:

RECUPERACIÓN DE SUELOS CON POTENCIAL AGRÍCOLA AGROFORESTAL EN EL CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI.

Ejecutor:	GAD Municipal del cantón Bolívar
Cooperantes:	Ministerio de Agricultura y Ganadería
	Beneficiarios

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de noviembre de 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se han recuperado 6,83 hectáreas de predios ubicados en la comunidad Cayalés de la parroquia Los Andes, cantón Bolívar.
- Se han realizado las respectivas socializaciones e inspecciones de trabajo en la comunidad de Cayalés, parroquia Los Andes con el Ing. Willam Paspuel Técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

HORARIO DE TRABAJO: Las actividades se desarrollan de lunes a viernes.

Adjunto: Matriz de seguimiento mensual Tractor Roturador y Fotografías.

Elaborado por:

Ing. Lenin Cadena
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DEL GADMCB

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL TRACTOR ROTURADOR

DATOS ROTURADOR			DATOS INTERVENCIÓN																	DATOS DEL OPERADOR	DATOS FINANCIEROS							
MARCA	MODELO	SERIE	GAD O JUNTA DE REGANTES	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COMUNIDAD	COORDENADAS			FECHA	BENEFICIARIO	NÚMERO DE CÉDULA	ACTIVIDAD REALIZADA	HECTÁREAS INTERVENIDAS	GALONES DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FIN	NÚMERO DE HORAS LABORADAS	VALOR DEL SERVICIO/HORA (USD)	DAÑOS	COSTO REFERENCIAL DEL DAÑO	OBSERVACIONES	NOMBRE DEL OPERADOR	CONTRAPORTE DEL BENEFICIARIO	VALOR APROXIMADO	CONTRAPORTE GAD O JUNTA DE REGANTES	VALOR APROXIMADO
								X	Y	Z																		
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170446	57912	2944	04/11/2021	Mariana Lucía Duarte	171196882-4	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	0,83	0	5340	5345	5	84	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	89	Operatividad y mantenimiento	23,865
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170552	58135	2931	05/11/2021	Mariana Lucía Duarte	171196882-4	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	0,83	60	5345	5350	5	84	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	89	Operatividad y mantenimiento	23,865
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170552	58135	2931	08/11/2021	Mariana Lucía Duarte	171196882-4	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,00	0	5350	5356	6	100,8	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	105,8	Operatividad y mantenimiento	28,638
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	170552	58135	2931	09/11/2021	Mariana Lucía Duarte	171196882-4	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	0,67	34	5356	5360	4	67,2	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	72,2	Operatividad y mantenimiento	19,092
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	171085	57574	2903	09/11/2021	Esteban Mauricio Quespaz Cumba	040059646-6	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	0,50	30	5360	5363	3	50,4	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	55,4	Operatividad y mantenimiento	14,319
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	171085	57574	2903	11/11/2021	Esteban Mauricio Quespaz Cumba	040059646-6	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,17	42	5363	5370	7	117,6	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	122,6	Operatividad y mantenimiento	33,411
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	171085	57574	2903	12/11/2021	Esteban Mauricio Quespaz Cumba	040059646-6	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	1,00	90	5370	5376	6	100,8	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	105,8	Operatividad y mantenimiento	28,638
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	171085	57574	2903	19/11/2021	Esteban Mauricio Quespaz Cumba	040059646-6	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	0,00	0	5376	5376	0	0	Ninguno	0	Feriado	Gustavo Santillan	Alimentación	5	Operatividad y mantenimiento	0
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	171085	57574	2903	22/11/2021	Esteban Mauricio Quespaz Cumba	040059646-6	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	0,00	0	5376	5376	0	0	Ninguno	0	Mantenimiento	Gustavo Santillan	Alimentación	5		0
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	171085	57574	2903	23/11/2021	Esteban Mauricio Quespaz Cumba	040059646-6	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	0,00	0	5376	5376	0	0	No se trabajó por motivo de lluvias	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	5	Operatividad y mantenimiento	0
KOMATSU	D65 EX16	81142	GADM BOLIVAR	Carchi	Bolívar	Los Adndes	Cayales	171085	57574	2903	30/11/2021	Esteban Mauricio Quespaz Cumba	040059646-6	Recuperación de suelos endurecidos tipo cangahua	0,83	50	5376	5381	5	84	Ninguno	0	Ninguna	Gustavo Santillan	Alimentación	89	Operatividad y mantenimiento	23,865
														6,83	306			41	688,8				743,8	195,69				

FOTOGRAFÍAS

