
INFORME

PROYECTO. PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN EL CANTÓN BOLÍVAR

Salida de Campo hacia la Fuente de Agua en el sector “El Sixal”.

Responsables:

Ing. Jaime Gaibor Analista de Calidad Ambiental de la UGAB del GADMCB
Integrantes de la Junta de Agua Potable.

Fecha: 05 de Diciembre del 2019

Antecedentes.

Se realizó un recorrido de campo hacia la fuente de agua de consumo humano de la comunidad El Sixal, con la finalidad de conocer cómo se encuentra actualmente, en cuanto a la calidad de sus componentes ambientales; ya que es una zona de gran provisión de servicios ambientales.

Parte baja con problemas ambientales (deforestación, ampliación de la frontera agrícola).



Parte alta se encuentra en buen estado de conservación



Conclusiones.


La parte baja del área de influencia de la zona donde se encuentran las fuentes de agua, presenta problemas de deforestación y ampliación de la frontera agrícola.

La parte alta del área de influencia de la zona donde se encuentran las fuentes de agua, se encuentra en buen estado de conservación.

Recomendaciones.

Continuar con los recorridos de campo, para seguir evaluando el estado de conservación de la zona.

Atentamente;



Ing. Jaime Gaibor
Analista de Calidad Ambiental de la UGAB