

Informes de Inspecciones Ambientales y de proyectos con licenciamiento ambiental-2021

Nro.	Fecha de seguimiento	Área de influencia de proyecto	Nombre de la Obra /Proyecto	Actividad de Control y Seguimiento Ambiental
1	19 de Enero del 2021	Parroquia Los Andes	Ampliación y Mejoramiento del Sistema deAlcantarillado de la cabecera parroquial Los Andes	<p>• Los monitoreos realizados en el ana 2018 y 2019, fueron presentados a la Autoridad Ambiental en los Informes Ambientales de Cumplimiento para su revisión y aprobación, sin embargo debemos indicar qu.e. desde que iniciaron su operación basta la actualidad en las PTARS El Pailón y Pulfn, se sigue incumpliendo con los límites máximos permisibles en varios parámetros establecidos en el Acuerdo Ministerial 097 A Anexo 1 Norma de Calidad Ambiental y de descargas de efluentes al recurso agua tabla 9 Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, razón por la que no se ha podido lograr la obtención de dicha aprobación, además que siguen vigentes los Planes de Acción que se aprobaron en el 2019 y que continúan ejecutándose para corregir dichos incumplimientos.</p>
2	07 de Abril del 2021	Parroquia Los Andes	Ampliación y Mejoramiento del Sistema deAlcantarillado de la cabecera parroquial Los Andes	Entrega del Plan de Acción Ambiental a la Gerencia de EPMAPA Bolívar

3	22 de Junio del 2021	Parroquia García Moreno	PROBLEMAS SOCIO-AMBIENTALES PRESENTADOS EN LA CIUDAD DE BOLIVAR POR LA PRESENCIA DE UNA CHANCHERA EN LA COMUNIDAD EL TAMBO, PARROQUIA GARCÍA MORENO.	• Los propietarios manifestaron que se le otorgue un tiempo prudencial para poder vender todos los chanchos; ya que se encuentran construyendo una chanchera con todas las especificaciones técnicas y está ubicada en un sitio alejado a la comunidad.
----------	----------------------	-------------------------------	---	---

4	25 de Junio del 2021	Ciudad de Bolívar	<p>Inspección ambiental al barrio Cuarantum PROBLEMAS SOCIO-AMBIENTALES PRESENTADOS EN EL BARRIO CUARANTUM DE LA CIUDAD DE BOLÍVAR POR LA CRIANZA DE ANIMALES Y MAL MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS</p>	<p style="text-align: center;"><i>Conclusiones</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Se encuentra estiércol desparramado expuesto al sol y a la lluvia lo que genera muy malos olores y acelera la presencia de plagas (roedores) y vectores, (moscas). <ul style="list-style-type: none"> • Las aguas resultantes del lavado de las chancheras están siendo desfogadas sin ningún tratamiento. <ul style="list-style-type: none"> • Presencia de desechos botados a los largo del terreno • La inadecuada crianza de cerdos puede generar un grado inaceptable de riesgo para la salud pública y hace daño al ambiente. • Se verificó la tenencia no responsable de una mascota que se encuentra amarrada y sin las condiciones óptimas para su convivencia. <p style="text-align: center;"><i>Recomendaciones.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer un sitio específico donde realizar el proceso de transformación del estiércol en abono orgánico donde se tenga un material de cobertura para evitar la proliferación de moscas y malos olores. • Continuar con la limpieza permanente de las chancheras e implementar un sistema de desfogue (pozos sépticos) para las aguas provenientes del lavado y de la orina, queda prohibido realizar conexiones al sistema de alcantarillado. • Realizar fumigaciones preventivas para el control de vectores (moscas) de manera periódica. <ul style="list-style-type: none"> • Disponer de manera ordenada los desechos sólidos. • Establecer un lugar con las condiciones óptimas para la tenencia de la mascota.
---	----------------------	-------------------	--	--

5	02 de Julio del 2021	García Moreno	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL DE GARCÍA MORENO, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI";	Entrega de la Ficha de la Inspección Técnica Ambiental a Director de Obras Públicas del GADM CB
6	12 de Julio del 2021	Parroquias San Rafael y Monte Olivo	Construcción de la Planta de Agua Potable de Pueblo Nuevo y Cabecera Parroquial San Rafael,	Entrega de Informe Ambiental de Cumplimiento (periodo Junio 2019-Junio 2021) a la Dirección Ambiental provincial del Carchi para revisión y aprobación
7	14 de Julio del 2021	Parroquia San Rafael	Situación actual de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de la cabecera parroquial	se elaboren las respectivas actas de entrega recepción de las PTARS de Los Andes y San Rafael para que la EPMAPA Bolívar se encargue de la operación y mantenimiento de las mismas, ya que actualmente dentro de su estructura orgánica cuenta con la Unidad de Alcantarillado, la que debe contemplar un rubro para la realización de los monitoreos semestrales.

8	30 de Julio del 2021	Ciudad de Bolívar	INSPECCIÓN DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS	<p>RESULTADOS OBTENIDOS. • La Señora Esperanza Guerrero tiene que construir o readecuar la chanchera, ya que posee un buen número de chanchos y construir el pozo séptico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Sr. Israel Hurtado manifestó que se le otorgue un tiempo prudencial para poder vender todos los chanchos y si se decide a seguir con la actividad se comprometió en construir una chanchera con todas las especificaciones técnicas. • El Sr. Nixon Hurtado manifestó que se le otorgue un tiempo prudencial para poder vender el chancho y si se decide a seguir con la actividad se comprometió en construir una chanchera con todas las especificaciones técnicas. • La Sra. Cecilia Fraga tiene construir el pozo séptico para recepción y tratamiento de las aguas provenientes. de la chanchera. • La Sra. Lizbeth Núñez se comprometió en vender todos los chanchos. • El Sr. Vicente Cazares tiene que construir el pozo séptico para recepción y tratamiento de las aguas provenientes de la chanchera y realizar fumigaciones permanentes para control de vectores (moscas). • En la casa del Sr. Marcelo Benavidez no se pudo realizar la inspección, ya que no se encontraba ningún morador en la casa. <ul style="list-style-type: none"> • La Sra. Luisa Cazares tiene que construir o readecuar la chanchera. • La Sra. Mariana Guerrón tiene que realizar un mejoramiento del pozo séptico. • La Sra. Rosa Benalcázar tiene que construir la chanchera con su respectivo pozo séptico.
9	23 de Agosto del 2021	Parroquia urbana de Bolívar	Remodelación y Ampliación del Centro Turístico Balneario El Aguacate	Aprobación del Informe Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (Periodo Abril 2019-Abril 2021), por parte del GAD Provincial del Carchi

10	20 de Octubre del 2021	Ciudad de Bolívar	Proyecto “Alcantarillado Sanitario de la Cabecera cantonal de Bolívar;	<p><i>Entrega del Informe de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y Resultados de los Monitoreos, periodo Septiembre 2019-Septiembre 2021, para revisión y aprobación de la Dirección Ambiental provincial del Carchi</i></p>
11	17 de Noviembre del 2021	Parroquia Los Andes	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la cabecera parroquial Los Andes	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Las dos Plantas de Tratamiento actualmente se encuentran inoperativas (posible taponamiento), ya que se verificó que no está ingresando agua residual para el tratamiento; lo que hace presumir que se están vertiendo de manera directa hacia las quebradas, ocasionando una afectación ambiental al recurso hídrico principalmente.</i> <i>Recomendaciones.</i> • <i>La Municipalidad debe elaborar las respectivas actas de entrega recepción de las PTARS de Los Andes para que la EPMAPA Bolívar se encargue de la operación y mantenimiento de las mismas, ya que actualmente dentro de su estructura orgánica cuenta con la Unidad de Alcantarillado, la que debe contemplar un rubro para la realización de los monitoreos semestrales.</i> <p><i>La Unidad de Alcantarillado de la EPMAPA Bolívar conjuntamente con la Junta de Agua Potable Los Andes deben realizar una inspección urgente a las PTARS; con la finalidad de identificar el origen de los taponamientos para poderlas poner nuevamente en funcionamiento.</i></p>

12	14 de Diciembre del 2021	Ciudad de Bolívar	<i>Inspección a los terrenos de propiedad de los Señores Víctor Manuel Castro y Nelson Edmundo Gaón en el barrio Cuarantum de la ciudad de Bolívar, se encuentran 4 árboles de eucalipto de aproximadamente 15 metros de altura, que se constituyen en un factor de riesgo para la ciudadanía, vehículos, poste de luz, gruta de San Francisco ya que se encuentran al filo de la carretera y en la quebrada.</i>	<i>Solicitud al Analista de Gestión de Riesgos para que realice la inspección correspondiente para verificar la factibilidad o no de la tala de los árboles y la coordinación con los propietarios para que realicen la solicitud de corta en el Municipio.</i>
----	--------------------------	-------------------	---	---

13	17 de Diciembre del 2021	Parroquia San Rafael	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la cabecera parroquial San Rafael	<p><i>La Planta de Tratamiento actualmente se encuentra inoperativa, ya que la infraestructura civil al no existir mantenimiento ha sufrido un gran deterioro. Los tanques inhoff están colapsados, no están cumpliendo la función para lo que fueron construidos</i></p> <p><i>No existe ingreso de agua residual para tratamiento, ya que a través del bypass se está desfogando directamente a la quebrada causando una afectación significativa en la calidad de los componentes ambientales, principalmente del recurso hídrico., el cual es utilizado aguas abajo para riego agrícola.</i></p> <p><i>En el área de implantación de la PTAR, se han originado hundimientos considerables, a causa de las fuertes precipitaciones y el taponamiento de la terciaria que encuentra en la parte superior de la planta.</i></p> <p><i>Recomendaciones.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>La Municipalidad debe elaborar las respectiva acta de entrega recepción de la PTAR de San Rafael, para que la EPMAPA Bolívar se encargue de la operación y mantenimiento de la misma, ya que actualmente dentro de su estructura orgánica cuenta con la Unidad de Alcantarillado, también debe contemplar un rubro para la realización de los monitoreos semestrales obligatorios.</i> • <i>La Unidad de Alcantarillado de la EPMAPA Bolívar conjuntamente con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado San Rafael, deben realizar una inspección urgente a la PTAR; con la finalidad de identificar la problemática y ver las alternativas más viables para ponerla nuevamente operativa.</i>
----	--------------------------	----------------------	--	---