

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

FICHA DE INSPECCIÓN-TÉCNICA AMBIENTAL

Ficha: 1

Regularización	<input type="checkbox"/>	Control y seguimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Atención a denuncias	<input type="checkbox"/>
Fecha de inspección	Día <input type="text" value="34"/>	Mes <input type="text" value="3"/>	Año <input type="text" value="2024"/>	Hora inicio <input type="text" value="12:15"/>	Hora final <input type="text" value="13:00"/>

PERSONAL TÉCNICO DE INSPECCIÓN

Técnicos Responsables	Ing. Julio Tapia, Jefe UGAB	Ing. Jaime Gaibor Orbe, Analista de Calidad Ambiental
-----------------------	-----------------------------	---

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD

Razón Social	GAD DEL CANTÓN BOLÍVAR				
Nombre del proyecto, obra o actividad	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA PARROQUIA SAN VICENTE DE PUSIR				
Descripción General	Centro de Acopio de estructura de hormigón que acoge la producción agrícola				
Parroquia	SAN VICENTE DE PUSIR				
Sector	San Vicente de Pusir (Cabecera Parroquial)				
Coordinadas Geográficas	X: 829047 ; Y: 10054670				
Estado del proyecto:	Construcción <input checked="" type="checkbox"/>	Operación <input type="checkbox"/>	Cierre <input type="checkbox"/>	Abandono <input type="checkbox"/>	

Datos de Regularización Ambiental

Regularizado	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	En trámite <input type="checkbox"/>	MAE <input type="checkbox"/>	GAD PC <input type="checkbox"/>
Fecha de regularización	20 de Octubre 2023			Código SUIA	GADPC-SUIA-2023-CA-0094

Observaciones

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

Permiso de generador de desechos peligrosos	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	No Aplica <input checked="" type="checkbox"/>
Certificado de uso de suelo	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	No Aplica <input checked="" type="checkbox"/>
Bomberos	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	No Aplica <input checked="" type="checkbox"/>
Agencia de Regulación y Control sanitario	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	No Aplica <input checked="" type="checkbox"/>
Agrocalidad	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	No Aplica <input checked="" type="checkbox"/>
Otros			

HALLAZGOS ENCONTRADOS

- Basura suelta
- Presencia de polvo
- No existe tanque para la basura.
- Fundas de cemento dispersas por la obra.

CÓDIGO ORGÁNICO AMBIENTAL

ART.-203	Facultades de los funcionarios y servidores públicos.	las obras, actividades y proyectos de los operadores podrán ser inspeccionadas en cualquier momento, sin necesidad de notificación previa por parte de funcionarios de la Autoridad Ambiental Competente, quienes deberán contar con el apoyo de la Fuerza Pública cuando así lo requieran. Los operadores estarán obligados a prestar las facilidades para la ejecución de las inspecciones y las actividades inherentes a ella, tomando muestras y análisis de laboratorios
----------	---	---

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Técnico Responsable
 Nombre: Jaime Gaibor Orbe
 C.I. 040123985-0

Contratista
 Nombre: Jorge Fernando Morales
 C.I. 110563543-6